

Erstreinigung

- ◆ lose aufliegende Grob- und Feinverschmutzungen **trocken** mit einem Microfasertuch oder statisch aufladbaren Wischtüchern entfernen.
- ◆ Keine ölimprägnierten oder ähnliche Tücher verwenden.
Es besteht die Gefahr, dass auf der Oberfläche ein Ölfilm verbleibt.
- ◆ Tana Sprinter Power oder Erdal Sodareiniger auf das Reinigungstuch (Faltechnik) oder auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen kurz einwirken lassen und gut nachwischen.
- ◆ Einpflege ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen.
Melaminharzoberflächen bedürfen keiner besonderen Nachbehandlung.
- ◆ Keinesfalls dürfen Scheuermittel, Wachse Öle, Polische oder andere Pflegeschichten auf die Melaminharzoberfläche aufgebracht werden.

Unterhaltsreinigung

- ◆ Lose Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Staubtuch oder Microfasertuch entfernen.
- ◆ Bei haftenden Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von Sprinter Power oder Erdal Sodareiniger (auf das Microfasertuch oder auf die Oberfläche aufsprühen und feucht nachwischen). Ebenso können Universalreiniger auf Alkoholbasis mit einem pH-Wert zwischen 6 - 8 eingesetzt werden.
- ◆ Bei starken punktuellen Verschmutzungen (wie z.B. Farben, lacke, aus gehärtete Leimreste) empfiehlt sich Tana Sprinter Power einige Minuten (ca. 3-4) einwirken zu lassen und mit einem Microfasertuch nach zuwischen.

Achtung:

Vorsicht im Bereich der Leimfuge: Nur kurz einwirken lassen.

Die Reiniger Sprinter Power und der Erdal Aktiv-Sodareiniger sind vom Hersteller für die Reinigung von Melaminoberflächen freigegeben und müssen entsprechend den Herstellervorschriften angewandt werden.

Bezugsadressen:

Aktiv-Sodareiniger

ist in jedem gut sortiertem Einzelhandel zu bekommen.

Sprinter Power

Tana-Chemie GmbH
Ingelheimstr. 1-3
D-55120 Mainz

oder

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH
Neualmerstr. 11-13
A-5400 Hallein